

République Centrafricaine.**Rapport de l'évaluation rapide Wash dans les sites de Nguilinguili, Ligua
et Goubéré dans la sous-préfecture d'Obo.**

date	Du 20 au 21 juillet 2020	Zone de l'évaluation : Obo (Haut-Mbomou)	Site : Goubéré, Nguilinguili, Ligua	Type de choc : Déplacement des populations.
-------------	-------------------------------------	---	--	--

populations	<p>Les informations sur la population des localités ciblées diffèrent selon les sources. Selon les autorités d'Obo et les chiffres de la CMP (février 2020), 4045 personnes constituées de 1879 femmes, 1478 hommes et 688 enfants ; soit 809 ménages se trouveraient dans ces sites (dont 175 ménages retournés et 634 ménages déplacés). Lors de la présente évaluation sectorielle l'équipe HOPIN a également effectué le ciblage, qui a recensé environ 172 ménages déplacés (soit environ 860 personnes) vivant en famille d'accueil.</p>
contexte	<p>La sous-préfecture d'Obo (préfecture du Haut-Mbomou) dans le Sud – Est de la RCA, est située à cheval entre Zémio (212 Km) et Bambouti (113 Km).</p> <p>De nombreux affrontements entre groupes armés rivaux (GSAU et GAU) en plus de la LRA ont éclaté dans la zone depuis 2017. Ces combats avaient pour but le contrôle des localités (Bambouti, Obo, Mboki et Zémio) véritables corridors transhumants et commerciaux qui ravitaillaient ces groupes armés.</p> <p>Durant cette période, il a été rapporté des exactions graves contre les populations civiles : assassinats, viols, enlèvements, enrôlements forcés, arrestations arbitraires, taxations illégales, incendies de maisons, destruction de villages, etc. Ces événements ont alors provoqué un déplacement massif des populations civiles dans diverses directions. Les populations des villages Nguilinguili, Goubéré et Ligua sur l'axe Bambouti complètement rasés durant cette période ont trouvé refuge à Obo.</p> <p>Un calme relatif s'est installé dans toute la zone dès le début 2019. Dès lors, un premier mouvement de retour a été signalé dans les localités de Nguilinguili et Ligua situées respectivement à 7 km et 21 km sur l'axe Bambouti. Cependant à partir du 18 Mai 2020 la sous-préfecture d'Obo avait de nouveau basculé dans la violence. Ces affrontements ont provoqué un nouveau déplacement massif de la population locale retournée vers le centre-ville d'Obo. Les combats ont cessé, et la zone est redevenue stable dès le début du mois de juillet 2020.</p>
Méthodologie	<p>L'évaluation s'est basée sur la méthodologie standard. Elle s'est donc organisée autour de la collecte de données quantitatives et qualitatives, à travers des groupes de discussions avec les</p>

	retournés/déplacés, des entretiens avec les présidents de site, et des observations directes d'infrastructures, et une enquête individuelle auprès d'un échantillon de 50 ménages retournés et déplacés.	
Accès humanitaire	<p>Sur le plan logistique : Tout comme les sites Zémio, Mboki et BOYO, Ligua, Goubéré et Nguilinguili sont situés en plein cœur de la ville d'Obo. L'accès par voie routière est praticable malgré la dégradation de la route. Les villages des localités évaluées sont complètement désert du fait de l'insécurité.</p> <p>Sur le plan sécurité : La situation est calme, malgré la présence d'éléments GSAU et LRA dans la brousse depuis mai 2020. Malgré une situation sécuritaire apaisée par rapport aux années précédentes, les tensions entre groupes armés persistent et la reprise des affrontements n'est pas à exclure dans le futur.</p>	
Recommandations de l'évaluation.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Mener des campagnes de promotion de l'hygiène (lavage des mains avec du savon/cendre, transport et stockage de l'eau, et les risques liés à des pratiques DAL « Défécation à l'air libre ») dans les localités évaluées. ❖ Sensibilisations mesures barrières Covid-19. ❖ Distribuer des kits d'hygiène intimes (KHI) à tous les ménages retournés/déplacés dans les localités évaluées. ❖ Réhabiliter les points d'eau et équiper d'une PMH les puits/forages des sites Ligua et Goubéré. ❖ Réaliser de nouveaux points d'eau dans le site de Nguilinguili afin d'améliorer la couverture en eau potable dans la localité. ❖ Redynamiser ou former les comités de gestion des points d'eau de la zone ❖ Promouvoir et appuyer la construction de latrines familiales dans la zone évaluée. 	
Indicateurs Eau, Hygiène et assainissement.		
PREVALENCE DIARRHEE	Taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans au cours des 2 dernières semaines.	33,5%
Hygiène et Assainissement	Taux de maladies de la peau apparentes chez les enfants de moins de 5 ans au cours des 2 dernières semaines	1,7%
	Proportion de ménages n'ayant pas accès à des latrines hygiéniques/acceptables actuellement	100%
	<p>Accès à l'eau Les ménages de la zone s'approvisionnement difficilement en eau potable à partir des sites de Zémio et Mboki qui sont proches. En plus de cela, un forage partiellement fonctionnel désert les déplacées de Goubéré.</p> <p>Le manque de points d'eau dans la zone ne favorise pas l'accès à l'eau du point de vue quantitatif (6.2 litres par personne/jour) inférieur au seuil d'urgence (15 litres/personne/jour). Cependant, le problème majeur demeure la qualité de l'eau puisée. En effet, seulement 70% des ménages enquêtés utilisent actuellement l'eau de pluie au regard de la saison pluvieuse. Il existe donc un besoin important de distribution du PURE afin de purifier cette Eau recueillie.</p>	

	Pourcentage des ménages ayant du savon ou de la cendre pour le lavage des mains.	51,3%	<p><i>Note : voir annexe pour tableau détaillé des points d'eau</i></p> <p>Hygiène et assainissement</p> <p>Concernant l'hygiène, 51.3% des ménages interviewés confirment disposer de savon ou de cendre. Cependant, la majorité préfère utiliser ces produits pour la lessive et le bain, mais non pour le lavage des mains. Seulement 18.8% des ménages parviennent à citer au moins 3 moments clés pour le lavage des mains.</p>	
	Pourcentage de ménages citant au moins 3 moments clés pour le lavage des mains.	18,8%		
	Pourcentage de ménages se lavant actuellement les mains avec du savon ou de la cendre.	32,6%		
Accès à l'eau	Proportion de ménages utilisant actuellement une source d'eau améliorée (pour boire, cuisiner, se laver).	16,7%	<p>L'équipe HOPIN a observé d'autres pratiques d'hygiène alarmantes. Par exemple, la présence de mouches sur le repas, l'absence de lavage de mains pour les enfants avant le repas, le manque de récipients pour la collecte et le stockage de l'eau, ainsi que l'accès limité à des points d'eau améliorée.</p> <p>En matière d'assainissement, le constat est alarmant. En effet, aucun ménage enquêté n'a indiqué utiliser de toilettes hygiéniques. 67,39% des ménages ont indiqué utiliser des toilettes hygiéniques en mauvais état : (présence de matière fécale visible en dehors du trou sur le sol, de mouches, de cafards et de mauvaises odeurs). Le reste des ménages affirment pratiquer la défécation à l'air libre (DAL).</p> <p>Les problématiques d'hygiène peuvent avoir un impact sur la santé des habitants de la zone car plusieurs cas de diarrhées aiguës ont été enregistrés à l'hôpital de district d'Obo en particulier chez les enfants.</p>	
	Nombre moyen de litres d'eau utilisés par personne et par jour (pour boire, cuisiner, se laver).	6,2%		
	Proportion des ménages ayant actuellement des difficultés d'accès à une source d'eau améliorée en quantité suffisante, par typologie PRINCIPALE de problème.	Aucune source d'eau améliorée dans la zone		93,9%
		Pas de moyens financiers		0,0%
		Pas de récipient		0,0%
		La distance est trop grande		2,6%
		L'attente est trop longue		3,5%
La route est trop dangereuse		0,0%		

Tableau détaillé des points d'eau défectueux dans les localités évaluées.

Localité	Ouvrage	Statut	Situation CGPE	Type de panne	GPS	Recommandations
Nguilinguili	0	0	0	N/A	N/A	RAS
Ligua	01 Forage équipé d'une pompe hydro vernier	Non fonctionnel	Non Existant	-Axe bras -roulement - coupelle -piston conique -clapet inférieur et supérieur	N/A	Equiper de PMH, Former le CGPE
	01 puit équipé d'une pompe hydro vernier	Non fonctionnel	Non Existant	-pompe complètement défectueuse.	N/A	Equiper de PMH, Former le CGPE
Goubéré	01 Forage (PHV)	Non fonctionnel	Non Existant	-tête de pompe complète	N/A	Changer la tête de pompe et Former le CGPE
	01 Forage (PMH)	Partiellement fonctionnel	Non Existant	-débit d'eau	N/A	Curer le puit tout en vérifiant les tringles et toute la tuyauterie.
	01 puit équipé d'une pompe hydro vernier	Non fonctionnel	Non Existant	Pompe défectueuse	N/A	Changer complètement la pompe.
	01 puit (PMH)	Non fonctionnel	Non Existant	Tête de pompe et débit d'eau	N/A	Curer et changer complètement la pompe.

Quelques photos de l'évaluation.



Pompe non fonctionnelle Gougberé



Pompe partiellement fonctionnelle Gougberé



Pompe non fonctionnelle Ligua



Défécation à l'air libre



Latrine nauséabonde