

Visites aux 5^{eme} et 8^{eme} arrondissements

Samedi 15 mars 2014

Rencontre avec Maire 8^{eme} arr. de Bangui et des responsables de zone et les comités techniques

Le 8 arr. à une population d'environ 107.000 personnes, sur 10 quartiers, une partie de la population est déplacée dans les sites de S Jean de Galabadja, Don Bosco et chez les Luteriens. Ils seraient disponibles à rentrer mais ils craints pour la sécurité et certaines ont perdu leur maison.

Les problèmes majeurs concernant le WASH qu'ils rencontrent dans le 8^{eme} arrondissement sont l'accès à l'eau, l'évacuation des ordures et les canaux d'évacuation.

- Le réseau SODECA est présent presque dans tous les quartiers mais la pression est insuffisante et l'eau arrive seulement 3-4 heures par jour dans certaines zones (Gongono 2 et 5 surtout). Des bornes fontaines existent surtout sur avenue Patasse mais la plus part est en panne. 127 kiosques en panne ont été dénombrés par les responsables de zone.
- Sur Avenue Alajabo le problème est relatif aux ordures que ne sont pas évacués depuis le début de la crise. Le responsable de zone et la maire recommande donc de construire des bacs à ordures, d'évacuer les montagnes d'ordures qui se sont créés. La maire du 8^{eme} affirme de ne pas avoir un budget pour faire face à ces besoins.
- Toujours sur Avenue Alajabo il y a des eaux stagnantes tout au long de la route donc ils demandent de drainer et nettoyer cette Avenue aussi en prévision de la saison des pluies.
- Sur l'avenue de l'aéroport le canal d'évacuation est bouché ce qui provoque des problèmes quand il pleut..

La visite a continué sur 3 écoles et 2 centres de Santé.

ECOLE COMBATTANT environ 7.000 élèves				
Point GPS	N	E	DESCRIPTION	OBSERVATION
04	04 24 309	018 32 013	Puits protégé avec couvercle	Ne tarit pas en saison d'été, analyses à faire installer une ou deux pompes (diamètre du puits très large)
05	04 24 339	018 32 032	5 portes de latrines en dur	Pas de portes, latrines vidangeables

07	04 24 280	018 32 044	2 portes de latrines en dur	Pas de portes. Latrines vidangeables
08	04 24 273	018 32 011	3 portes de latrines en dur	Pas de portes. Latrines vidangeables
09	04 24 338	018 32 030	Connexion SODECA	Robinet compteur et tuyaux arraché, à remettre en place.

NB Augmenter le nombre de latrine par rapport aux nombre des enfants. Réinstaller les portes des latrines existantes. Réparer le robinet SODECA et éventuellement mettre un réservoir de stockage. Le puits est creuse a la main 20 m environ, Ne tarit pas, analyses à faire installer une pompe.

CENTRE DE SANTE BEDE COMBATTANT				
Point GPS	N	E	DESCRIPTION	OBSERVATION
10	04 24 620	018 31 954	Robinet SODECA	Pas beaucoup de pression
11	04 24 623	018 31 958	Château d'eau 300 l	Pas de pression se remplit pendant la nuit mais insuffisant
12	04 24 628	018 31 957	Toilette et douche interne avec flush	En très bon état mais pas de pression pour l'eau
13	04 24 633	018 31 948	Fosse pour bloc de 4 latrine en construction	ACF a interrompu la construction à fin 2013 cause sécu
14	04 24 635	018 31 957	2 latrines 2 douches et 4 robinet	Latrines Vidangeables en bon état pas pression eau
15	04 24 633	018 31 934	2 latrines 2 douches et 4 robinet	Latrines Vidangeables en bon état pas pression eau

NB Dans chaque bâtiment de ce centre de Sante il y a des robinets mais pas beaucoup de pression. On pourrait augmenter la capacité et la hauteur du château d'eau pour pouvoir mieux approvisionner en eau tout le complexe. Des toilettes modernes sont à l'intérieur

Les déchets hospitaliers sont brules a l'air libre, afin d'éviter une pollution environnementale, mettre en place un incinérateur pour les déchets hospitaliers

ECOLE GALABADJA environ 5.000 élèves				
Point GPS	N	E	DESCRIPTION	OBSERVATION
16	04 24 375	018 32 720	robinet Connexion SODECA	compteur et tuyaux arraché, à remettre en place.

17	04 24 361	018 32 719	Bloc 6 portes de latrines en dur	Pas de portes, latrines Vidangeables
18	04 24 370	018 32 661	Bloc 6 portes de latrines en dur	Pas de portes latrines Vidangeables

NB Augmenter le nombre de latrine par rapport aux nombre des enfants. Réinstaller les portes des latrines existantes. Réparer le robinet SODECA et éventuellement mettre une citerne de stockage.

A l'extérieure de l'école a cote du portail il y a une énorme quantité de déchets pas récoltés depuis le début de la crise, tout le quartier vient ici jeter les ordures.

CENTRE DE SANTE GOBONGO				
Point GPS	N	E	DESCRIPTION	OBSERVATION
20	04 25 162	018 32 879	Compteur Connexion SODECA	
19	04 25 161	018 32 880	1 porte de latrine	En banco avec toit et porte

NB centre de Santé fermé impossible savoir si il y a problèmes d'eau ou autres latrines

ECOLE GOBONGO environ 2750 élèves				
Point GPS	N	E	DESCRIPTION	OBSERVATION
21	04 25 396	018 32 684	Connexion SODECA	compteur et tuyaux arraché, à remettre en place.
22	04 25 448	018 32 598	Bloc 6 portes de latrines en dur	Pas de portes Vidangeables
23	04 25 440	018 32 667	Bloc 6 portes de latrines en dur	Pas de portes Vidangeables

NB Augmenter le nombre de latrine par rapport aux nombre des enfants. Réinstaller les portes des latrines existantes. Réparer le robinet SODECA et éventuellement mettre en place un réservoir de stockage.

Mardi 18 mars 2014

Rencontre avec Maire 5^{eme} arr. de Bangui

Le 5 arr. à une population d'environ 165.415 habitants sur 27 quartiers, une partie de la population est déplacée dans les sites de Mpoko aéroport. Ils seraient disponibles à rentrer mais ils craints pour la sécurité et certaines ont perdu leur maison, la nuit environ 3.000 personnes trouvent refuge au site Sanctuaire.

Les problèmes majeurs concernant le WASH qu'ils rencontrent dans le 5^{eme} arrondissement sont l'accès à l'eau, aux marchés les ordures sont jetées dans les caniveaux, il y a donc besoin de construire des bacs à ordures près des marchés.

- Le réseau SODECA est présent presque dans tous les quartiers. Des bornes fontaines existent un peu partout mais la plus part est en panne. Les kiosques en panne sont en train d'être dénombrés par le Maire.

La visite a continué sur 2 écoles et 2 marchés. Pour raison sécurité la visite des puits publics n'a pas eu lieu.

ECOLE BENZI environ 3.200 élèves				
Point GPS	N	E	DESCRIPTION	OBSERVATION
26	04 23 209	018 33 306	Puits protégé avec couvercle	Ne tarit pas en saison d'été, analyses à faire, installer une ou deux pompes (diamètre du puits très large) eau a 5-6 mètres.
27	04 23 227	018 33 339	6 portes de latrines en dur	Pas de portes, latrines vidangeables
25	04 21 998	018 33 632	Connexion SODECA	Robinet compteur et tuyaux arraché, à remettre en place.

NB Augmenter le nombre de latrine par rapport aux nombre des enfants. Réinstaller les portes des latrines existantes. Réparer le robinet SODECA et éventuellement mettre un réservoir de stockage. Le puits est creuse a la main, ne tarit pas, analyses à faire et installer une pompe.

ECOLE MALI MAKKA environ 3.000 élèves				
Point GPS	N	E	DESCRIPTION	OBSERVATION

29	04 23 717	018 32 625	Connexion SODECA	compteur et tuyaux arraché, à remettre en place.
28	04 23 714	018 32 603	Bloc 12 portes de latrines en dur	Pas de portes et toit, latrines Vidangeables

NB Augmenter le nombre de latrine par rapport aux nombre des enfants. Réinstaller les portes des latrines existantes. Réparer le robinet SODECA et éventuellement mettre une citerne de stockage.

MARCHE MISKINE				
Point GPS	N	E	DESCRIPTION	OBSERVATION
30	04 23 588	018 32 901	2 robinets kiosque	eau payante a 5 F le seau pour le marché et le quartier
31	04 23 588	018 32 898	6 portes de latrine et 6 douches	En dur mais fermées parce que pleines a vidanger
33	04 23 590	018 32 942	2 robinets Kiosque en panne	Panne due au réseau Sodeca, servait soit le marché que le quartier
34	04 23 593	018 32 941	6 portes de latrine et 6 douches	En dur mais fermées parce que pleines a vidanger

NB vidanger les latrines existantes et résoudre le problème du réseau SODECA

MARCHE YASSIMANDI				
Point GPS	N	E	DESCRIPTION	OBSERVATION
36	04 22 892	018 33 029	Une latrine et 1 douche en dur	Pas d'eau

NB le marché est dans la rue du quartier, pas organise, une seule latrine a la sortie, il faudrait construire d'autres latrines. Il y a un problème aussi avec les ordures qui sont versées dans les caniveaux et dans un espace libre a cote du marché, possibilité de construire un bac à ordures.