



Departamento de Regulación de los Programas de Salud y Ambiente  
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social  
2ª. Avenida 0-61, zona 10, ciudad de Guatemala

Toma de muestras para determinar calidad del agua en  
Albergue Iglesia Católica, Guadalupe, municipio de Escuintla.

Bomberos Unidos realiza apoyo de purificación y desinfección  
del agua.

Reunión en Dirección de Área de Salud Escuintla, para evaluar  
situación de albergues activos y acciones realizadas para  
atender el tema de agua, saneamiento e higiene.

DAS Escuintla cuenta con plan de respuesta inmediata para  
atender emergencia.





Departamento de Regulación de los Programas de Salud y Ambiente  
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social  
2ª. Avenida 0-61, zona 10, ciudad de Guatemala

Toma de muestras de agua potable en albergues activos en el municipio de Escuintla.

- Cloro residual
- Bacteriología
- Físicoquímico
- Metales pesados

La vigilancia de la calidad del agua se realiza diariamente con apoyo de 4 Inspectores de Saneamiento Ambiental y Técnicos en Salud Rural, rotados según las necesidades identificadas.





Departamento de Regulación de los Programas de Salud y Ambiente  
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social  
2ª. Avenida 0-61, zona 10, ciudad de Guatemala

Inspecciones sanitarias en albergues, para evaluar y recomendar el adecuado uso del agua para consumo humano, almacenamiento y disposición de desechos sólidos y aguas residuales, verificar la cantidad adecuada de unidades sanitarias para la población albergada.

